

AVALIAÇÃO VISUAL DO MONUMENTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO CATETINHO, BRASÍLIA, DF

VISUAL ASSESSMENT OF THE HISTORICAL MONUMENT CATETINHO, BRASÍLIA, DF

Ricardo Faustino TELES¹; Alexandre Florian da COSTA²;
Frederico de SOUZA¹; Patrícia Gomes RIBEIRO³; Jônatas NUNES⁴

RESUMO - O Catetinho foi a primeira residência oficial do presidente Juscelino Kubitschek na capital brasileira. Projeto de Oscar Niemeyer, o Catetinho foi construído em apenas 10 dias, em novembro de 1956, sendo um prédio simples, feito de madeira de araucária (*Araucaria angustifolia*). O edifício foi tombado como Patrimônio Histórico em 1959 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). O projeto museográfico procura retomar as referências de época, preservando-se alguns objetos e o mobiliário original. Imagens fotográficas, bem como outros objetos, complementam as ambientações com o objetivo de propiciar ao público um testemunho vivo da construção de Brasília. O objetivo do presente trabalho foi avaliar visualmente a estrutura do edifício, com foco no seu estado de conservação. Todas as madeiras das colunas, fachada, escada e varanda da estrutura foram analisadas e avaliadas a fim de se identificar deterioração por agentes biológicos. Na parte inferior do prédio foram identificadas oito espécies de madeiras que compõem as colunas, apresentando uma alteração dos elementos estruturais originais da construção. Nesses não foram observados ataques de fungos ou brocas, mas ação do intemperismo como rachaduras superficiais. No andar superior, a varanda encontra-se com processo de degradação intensa, em função do nível de radiação a qual o edifício está exposto, sendo necessária a substituição de diversas peças desse ambiente. No piso dos quartos e salas foram encontrados rachaduras e indícios de ataques antigos de agentes xilófagos, especialmente cupins, porém sem indícios de ataques recentes. Como um edifício de patrimônio histórico, é necessária a substituição de peças de madeira da fachada e pisos que se encontram degradadas, porém sem necessidade de trocas de elementos estruturais.

Palavras-chave: edifício, agentes xilófagos, conservação, estrutura.

ABSTRACT - Catetinho was the first official residence of the President Juscelino Kubitschek in the Brazilian capital. Designed by Oscar Niemeyer, the Catetinho was built in just 10 days in November 1956, as a simple structure made of Araucaria wood (*Araucaria angustifolia*). The building was tumbled as Historical Monument in 1959 by the Institute of Historical and Artistic Heritage (IPHAN). The museological project seeks to resume references time, preserving some original furniture and objects. Images and other objects, complement the settings with the goal of providing the public with a living testimony to the construction of Brasilia. The objective of this study was to visually evaluate the structure of the building,

¹ Professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília, Campus Samambaia, ricardo.teles@ifb.edu.br; frederico.souza@ifb.edu.br

² Professor do Departamento de Engenharia Florestal, UnB, lucate@unb.br

³ Doutorando em Ciências Florestais, UnB, patriciagomesribeiro@gmail.com

⁴ Arquiteto da Subsecretaria de Patrimônio Histórico/Secretaria de Cultura/GDF, jonatasnunes@gmail.com

focusing on their conservation status. All the woods of the columns, facade, staircase and balcony structure were identified and evaluated in order to identify deterioration by biological agents. At the bottom of the building were identified eight wood species that make up the columns, with a change of the structural elements of the original construction. Upstairs, the balcony is with intense process of degradation, depending on the level of radiation which the building is exposed, requiring the replacement of several pieces of this environment. On the floor of the rooms and halls were found cracks and signs of old attacks xylophagous agents, especially termites, but there wasn't evidences of recent attacks. As a historical building, it is necessary to replace parts of the wood on the front and the floors that are damaged, but without the exchange the structural elements.

Keywords: building, xylophages agents, conservation, structure.

INTRODUÇÃO

A ideia da construção de uma residência provisória para abrigar o presidente em suas visitas a Brasília surgiu de uma reunião de amigos de JK, no Hotel Ambassador/RJ. Oscar Niemeyer fez o croqui do Palácio de Tábuas, seu primeiro projeto para Brasília. Os amigos conseguiram um empréstimo e, em apenas dez dias, construíram a casa. Em torno dela funcionou um núcleo de apoio, com serviços de radiofonia e radiotelegrafia, e um campo de pouso. O nome Catetinho foi sugerido por Dilermando Reis, em alusão ao Palácio do Catete (GDF, 2011). O Catetinho foi a primeira residência oficial do presidente Juscelino Kubitschek. A ideia para a construção surgiu numa reunião, em 1956, quando amigos de JK quiseram presentear-lo com uma residência provisória onde eles e a equipe pudessem se abrigar durante a construção da cidade.

O edifício serviu como residência oficial até junho de 1958, quando ficou pronto o Palácio da Alvorada e JK pode se mudar. Em 10 de novembro de 1959, a pedido do presidente, o local foi tombado e aberto à visitação. Desde então, é permitido ao público em geral conhecer a antiga suíte presidencial, a sala de despachos, o quarto dos membros do governo, o quarto de hóspedes e a sala de refeições no térreo. Todos os cômodos contêm objetos e mobiliário original juntamente com fotografias da construção. A Figura 1 apresenta a fachada do edifício e detalhes da sala de reuniões com objetos históricos.



Figura 1. Detalhes da fachada do Catetinho e sala de reuniões conservada com mobiliário original da época de fundação do edifício (Fotos dos autores).

Estruturas de madeira, feitas com alta durabilidade, necessitam de manutenção ao longo de sua vida. A durabilidade da madeira, utilizada em serviço e em condições naturais